Máy ch□n phim n□p đ□ng c□

Vi□t b□i Administrator
Ch□ nh□t, 20 Tháng 3 2011 09:28 - L□n c□p nh□t cu□i Ch□ nh□t, 03 Tháng 4 2011 09:12



Tài li□u h□□ng d□n s□ d□ng

- Ngu□n c□p: 380V-3PHA-50/60Hz
- Đ□ng c□ qu□n : 3pha 380v -5 kw
- Đi□u ch□nh t□c đ□ vô c□p b□ng bi□n t□n:5,5KW
- Đ□ng c□ rãi: servo dc 400w
- Kích th□□c: 2500x1350x1250 mm
- Tr□ng l□□ng : 550Kg
- B□□c rãi: 0… 100 mm
- T□c đ□ qu□n : : 0 … 2000 vòng/ phút

- Thông s□ k□ thu□t
- Công d□ng
- B□o hành - □o trì
- Hình □nh

- Ngu□n c□p: 380V-3PHA-50/60Hz
- Đ□ng c□ qu□n : 3pha 380v -5 kw
- Đi□u ch□nh t□c đ□ vô c□p b□ng bi□n t□n:5,5KW
- Đ□ng c□ rãi: servo dc 400w
- Kích th□□c: 2500x1350x1250 mm
- Tr□ng l□□ng : 550Kg
- B□□c rãi: 0… 100 mm
- T□c đ□ qu□n : : 0 … 2000 vòng/ phút

* kh□ năng truy□n đ□ng bám chính xác, nhi□u l□a ch□n ch□ đ□ qu□n: Qu□n ng□□c qu□n xuôi,đ□m lên đ□m xu□ng qu□n theo t□ng l□p , qu□n liên t□c… (Thao tác đ□n gi□n hi□u qu□. An toàn khi s□ d□ng, ch□ng quá t□i, ch□ng quá áp) Đang nh□p li□u Đang nh□p li□u Đang nh□p li□u

//