

Máy kiểm tra thông số Motor - Quạt điện

Viết bởi Administrator

Chức nhật, 20 Tháng 3 2011 09:09 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 07 Tháng 4 2011 01:45



Tài liệu hướng dẫn sử dụng

- Nguồn cấp: AC 220V - 50/60Hz
- Điện áp cuộn : AC 3 Pha 200W
- Điện áp rô i: Servo Motor
- Bước c rũi: 0.01 - 9.99 mm
- Bước nhậ chậ ng trìn h: 900
- Điện ng kính dây: Ø 0.01 - 2.00 mm
- Tốc đặ quậ n: Ø 0 - 3000/5000
- Hành trìn h rô i: 0 - 60 mm
- Điện ng kính lổ i: 80 mm

- Kích thậ c: 400x350x400 mm
- Trìn g lậ ng : 35 Kg
- Phanh hẩ m: 24 VDC

- [Thông số kỹ thuật](#)
- [Công dụng](#)
- [Bộ hành - ô o trì](#)
- [Hình ảnh](#)

- Nguồn cấp: AC 220V - 50/60Hz
- Điện áp cuộn : AC 3 Pha 200W
- Điện áp rô i: Servo Motor
- Bước c rũi: 0.01 - 9.99 mm
- Bước nhậ chậ ng trìn h: 900
- Điện ng kính dây: Ø 0.01 - 2.00 mm
- Tốc đặ quậ n: Ø 0 - 3000/5000
- Hành trìn h rô i: 0 - 60 mm
- Điện ng kính lổ i: 80 mm

- Kích thậ c: 400x350x400 mm
- Trìn g lậ ng : 35 Kg

Máy kiểm tra thông số Motor - Quạt điện

Viết bởi Administrator

Chỉnh nhật, 20 Tháng 3 2011 09:09 - Lần cập nhật cuối: Thứ năm, 07 Tháng 4 2011 01:45

- Phanh hãm: 24 VDC

Đang nhập liệu Đang nhập liệu Đang nhập liệu //