

## Máy t̄ đ̄ ng v̄o phim l̄t đ̄ ng c̄ qū t

Vīt b̄i Administrator

Ch̄ nh̄ t, 20 Tháng 3 2011 09:09 - L̄n c̄ p nh̄ t cū i Ch̄ nh̄ t, 03 Tháng 4 2011 09:09

---



### Tài lī u h̄ ng đ̄ n s̄ đ̄ ng

- Ngūn c̄ p: 380V-3PHA-50/60Hz
- Đ̄ ng c̄ qū n : 3pha 380v -5 kw
- Đ̄ u ch̄ nh t̄ c đ̄ v̄o c̄ p b̄ ng bī n t̄ n:5,5KW
- Đ̄ ng c̄ r̄i: servo dc 400w
- Kích th̄ c: 2500x1350x1250 mm
- Tr̄ ng l̄ ng : 550Kg
- B̄ c r̄i: 0... 100 mm
- T̄ c đ̄ qū n : 0 ... 2000 vòng/ phút

- [Thông s̄ k̄ thū t](#)
- [Công đ̄ ng](#)
- [B̄ o hành - B̄ o trì](#)
- [Hình ̄ nh](#)

- Ngūn c̄ p: 380V-3PHA-50/60Hz
- Đ̄ ng c̄ qū n : 3pha 380v -5 kw
- Đ̄ u ch̄ nh t̄ c đ̄ v̄o c̄ p b̄ ng bī n t̄ n:5,5KW
- Đ̄ ng c̄ r̄i: servo dc 400w
- Kích th̄ c: 2500x1350x1250 mm
- Tr̄ ng l̄ ng : 550Kg
- B̄ c r̄i: 0... 100 mm
- T̄ c đ̄ qū n : 0 ... 2000 vòng/ phút

\* kh̄ năng truȳn đ̄ ng b̄m chính xác, nhī u l̄ a ch̄ n ch̄ đ̄ qū n: Qū n nḡ c̄ qū n xūi, đ̄ m lên đ̄ m xū ng qū n theo t̄ ng l̄ p , qū n liên t̄ c... ( Thao tác đ̄ n gī n hī u qū . An toàn khi s̄ đ̄ ng, ch̄ ng quá t̄ i, ch̄ ng quá áp )      Đ̄ ng nh̄ p lī u   Đ̄ ng nh̄ p lī u   Đ̄ ng nh̄ p lī u

//